

平成30年8月17日
自動車局 審査・リコール課

株式会社ブレンボ・ジャパンによる自主改善の実施について

株式会社ブレンボ・ジャパンから、後付け部品として販売した「ブレンボ製オートバイ用リヤブレーキ・キャリパーに装着されているブレーキパッド」において、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	平成30年8月17日（金）
不 具 合 の 内 容	後付け部品として販売したオートバイ用リヤブレーキ・キャリパーに装着されているブレーキパッドにおいて、熱処理加工が不適切なため、ライニングとバックプレートの接着が不十分なものがある。そのため、制動時等にライニングがバックプレートから剥離し、ブレーキ性能が損なわれるおそれがある。
自 主 改 善 の 内 容	全車両、リヤブレーキ・キャリパーを点検し、ロットNo.「672」のブレーキパッドが装着されている場合は、ブレーキパッドを良品に交換する。
不 具 合 件 数	1件
事 故 の 有 無	無
自 動 車 使 用 者 等 に 周 知 さ せ る た め の 措 置	代理店・販売店を通じて使用者が判明したものは、電話、メール等で通知する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象 部品の出荷時期	自主改善 対象数
ブレンボ製リヤブレーキ・キャリパー			
・ Rear CNC Caliper Kit 2P ハードアナダイズド	・ 120.A441.10	2017年12月～ 2018年8月に 販売した左記製 品（ブレーキパ ッドが各2個ず つ装着。）	59個
・ Rear CNC Caliper Kit 2P ブラックアルマイト	・ 120.A441.30		29個
・ Rear CNC Caliper Kit 2P ニッケルコーティング	・ 120.A441.40		15個
・ P2 32 Cast Rear Caliper ゴールド	・ 20.B851.11		24個
・ P2 34 Cast Rear Caliper ゴールド	・ 20.B852.10		97個
・ P2 34 Super Sports Cast Rear Caliper チタニウムカラー	・ 20.B852.70		24個
		合計	248個

【問い合わせ先】

株式会社ブレンボ・ジャパン 担当：二木

Tel: 03-3726-9185 受付時間: 月曜日～金曜日 9:00～17:30 (12:00～13:00 除く) (祝日 除く)