

連絡先： 国土交通省 自動車局 審査・リコール課リコール監理室  
 TEL： 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年 8月 31日

リコール届出番号	外-2712	リコール開始日	平成 30年 9月 1日
届出者の氏名又は名称	フォードモーターカンパニー アジアにおける代表者 Susanto, Bagus	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175	
不具合の部位（部品名）	乗降口（ドアラッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左右ドアラッチにおいて、ラッチ内部のスプリングフック取付部の強度が不足しているため、ドアの開閉を繰り返すと当該部位が破損することがある。そのため、ドアラッチが確実にロックされず、最悪の場合、走行中にドアが開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右ドアラッチを対策品と交換する。		
不具合件数	国内： 0 件	事故の有無	国内： 無し
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2712 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	不明	マスタング	1FA6P8TH9F5307447～ 1FA6P8TH9F5401778 平成 26 年 10 月 3 日～平成 27 年 4 月 24 日	346	
	(計1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 26 年 10 月 3 日～平成 27 年 4 月 24 日	(計 346 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。