

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 30年9月5日

リコール届出番号	外-2709	リコール開始日	平成30年9月6日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップ ノアック	製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名 : アウディ株式会社 問い合わせ先 : アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	メーターパネルユニット (速度計)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メーターパネルユニットの制御プログラムが不適切なため、ナビゲーションユニットとの通信不良が起るものがある。そのため、メーターパネルが表示しなくなり、速度計の表示が消えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、メーターパネルユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者 : ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2709 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4GCREB	「アウディ A6 オールロード」	WAUZZZ4G0HN047792～WAUZZZ4GXHN042325 平成28年10月29日～平成29年1月16日	35 台	
	ABA-4GCREC	「アウディ A7 SB 3.0Tq」	WAUZZZ4G0HN004599～WAUZZZ4GXHN048223 平成28年7月16日～平成29年1月17日	82 台	
	ABA-4GCRES	「アウディ A6 3.0Tq」 「アウディ A6 アバント 3.0Tq」	WAUZZZ4G1HN021802～WAUZZZ4G9HN029047 平成28年7月23日～平成28年12月12日	21 台	
	ABA-4GCTGA	「アウディ S6」 「アウディ S6 アバント」	WAUZZZ4G0HN005395～WAUZZZ4GXHN051557 平成28年7月23日～平成28年12月12日	22 台	
	ABA-4GCTGL	「アウディ S7 SB」	WAUZZZ4G0HN021824～WAUZZZ4GXHN045080 平成28年8月8日～平成28年12月14日	28 台	
	ABA-4GCWUC	「アウディ RS7 SB」	WUZZZ4G0HN900536～WUZZZ4GXHN902844 平成28年7月20日～平成29年1月17日	52 台	
	ABA-4GCWUS	「アウディ RS6 アバント」	WUZZZ4G0HN900293～WUZZZ4GXHN901693 平成28年8月12日～平成29年1月17日	34 台	
	ABA-4GCYGY	「アウディ A6 1.8T」 「アウディ A6 アバント 1.8T」	WAUZZZ4G0HN017966～WAUZZZ4G8HN048026 平成28年8月12日～平成29年1月17日	23 台	
	ABA-4GCYPC	「アウディ A7 SB 2.0Tq」	WAUZZZ4G0HN001718～WAUZZZ4GXHN065586 平成28年7月16日～平成29年1月17日	295 台	

	ABA- 4GCYPS	「アウェイ A6 2.0Tq」 「アウェイ A6 アバント 2.0Tq」	WAUZZZ4G0HN002206～WAUZZZ4GXHN074109 平成28年7月16日～平成29年1月17日	355 台	
	(計 10 型式)	(計 14 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 28 年 7 月 16 日～平成 29 年 1 月 17 日	947 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。