


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

電動パーキングブレーキのコントロールユニットにおいて、部品製造時の基板取扱いが不適切なため、基板上素子の強度が不足しているものがある。または、センサ部品の構造及び製造時の管理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、これらが搭載された車両の使用過程で素子やセンサ部品が破損し、警告灯を点灯させ電動パーキングブレーキが作動しない、もしくは低速走行時に運転者が意図しない瞬間的なパーキングブレーキ作動が起きるおそれがある。

改善内容

全車両、電動パーキングブレーキを対策品に交換する。

識別

右ストラットタワー右側に 黄色ペイントを塗布する。

注: は交換部品を示す。