

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年9月13日

リコール届出番号	外-2716	リコール開始日	平成30年9月14日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者：ダイムラーAG 名：専用フリーダイヤル 問い合わせ先：TEL：0120-086-880 ：http://www.mercedes-benz.co.jp/ ホームページ service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	原動機(排気ガスの差圧センサ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	排気ガスの差圧センサ製作時において、センサ出力の公差設定が不適切なため、使用過程においてエンジンコントロールユニットが故障を検出するものがある。そのため、エンジン警告灯(MIL)が点灯し、排気ガス浄化装置(DPF)及び排気ガス再循環装置(EGR)が停止して、保安基準第31条の基準に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、差圧センサを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2716のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-447815	「V220d」	WDF44781523063352～WDF44781523253060 平成27年8月6日～平成29年1月15日	463	右ハンドル
	LDA-447811		WDF44781323063856～WDF44781323253579 平成27年8月6日～平成29年1月15日	2416	
			WDF44781123062749～WDF44781123253164 平成27年8月6日～平成29年3月6日	903	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年8月6日～平成29年3月6日	(計3,782台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
 本件は、平成30年7月5日付届出番号「外-2689」の届出に対し、対象車両を拡大し届出するものです。