

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年9月13日

リコール届出番号	外-2718	リコール開始日	平成30年9月13日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者：ダイムラーAG 名：専用フリーダイヤル 問い合わせ先：TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	電気配線(プレフューズボックス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	車両電源を管理するプレフューズボックスにおいて、ナット取付け装置のプログラムが不適切なため、通電用金属プレートに固定ナットが組付けられていないものがある。そのため、走行中の振動等により導通不良が発生し、エンスト等が発生して、最悪の場合、増加した電気接触抵抗により発熱し、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、プレフューズボックス内の固定ナットの有無を点検し、固定ナットが取り付けられていない場合は、プレフューズボックスを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2718のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-222066	「S400」	WDD2220661A363176～WDD2220661A383922 平成29年10月31日～平成30年1月29日	32	左ハンドル
			WDD2220662A363195～WDD2220662A385140 平成29年11月3日～平成30年2月5日	138	右ハンドル
	DBA-222186	「S560 4MATIC」	WDD2221861A362933～WDD2221861A386710 平成29年10月25日～平成30年2月23日	110	左ハンドル
	DBA-222183C	「S560」	WDD2221832A372737～WDD2221832A386594 平成29年12月8日～平成30年2月3日	9	右ハンドル
DBA-222183	WDD2221832A367244～WDD2221832A386690 平成29年11月25日～平成30年2月23日		154		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	ABA-222176C	「S600」	WDD2221761A370948～WDD2221761A381179 平成29年12月23日～平成30年1月9日	3	左ハンドル
	DBA-222986	「メルセデス・マイハッハ S560 4M」	WDD2229861A364290～WDD2229861A384513 平成29年11月25日～平成30年2月26日	5	
	ABA-222980C	「メルセデス・マイハッハ S650」	WDD2229801A373904～WDD2229801A377354 平成29年12月19日～平成30年1月9日	2	
	DBA-222983C	「メルセデス・マイハッハ S560」	WDD2229832A370525～WDD2229832A387262 平成29年12月19日～平成30年2月5日	8	右ハンドル
	(計8型式)	(計7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年10月25日～平成30年2月26日	(計461台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。