

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年9月27日

リコール届出番号	外-2726	リコール開始日	平成30年9月27日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル・シェア	製作国：イギリス 製作者名：ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先：ベントレーコール（フリーダイヤル） 0120-97-7797	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ警告ラベル		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席サンバイザーに表示するエアバッグ警告ラベルの貼り付け作業指示が不適切なため、旧基準のラベルが貼り付けられているものがある。また、取扱説明書についてもエアバッグ警告の記載が旧基準の記載になっている。そのため、保安基準第18条及び第22条の3の基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、助手席サンバイザー（表面、裏面）を確認し、旧基準のエアバッグ警告ラベルが貼り付けられている場合は新基準のエアバッグ警告ラベルを貼り付ける。また、取扱説明書の所定のページにも新基準のエアバッグ警告ラベルを貼り付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	自動車技術総合機構からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話、または訪問により通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に外-2726のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BADDB	ベンテイガ W12	SJAAB14V4HC011148～ SJAAF14V0JC023083 平成27年12月21日～ 平成30年5月3日	325台	
ベントレー	ABA-BADCU	ベンテイガ V8	SJAAL14V7JC022585～ SJAAL14V3JC023250 平成30年3月20日～ 平成30年5月17日	32台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年12月21日～ 平成30年5月17日	357台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。