

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成30年10月5日

リコール届出番号	4336	リコール開始日	平成30年 10月 9日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 木股昌俊	問い合わせ先: 機械品質保証第一部 TEL:072-241-1224	
不具合の部位(部品名)	車体(アウタールーフ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタのアウタールーフにおいて、成形時に樹脂間の溶着が不十分なため、水抜き穴加工の際に、溶着部に亀裂が入ることがある。そのため、当該亀裂からアウタールーフ内部に雨水等が侵入し、キャビン床下に溜まり、最悪の場合、エアコンプロアモータハーネスがショート、発火して、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アウタールーフ水抜き穴へグロメットを追加し、エアコンプロアモータハーネスがキャビン床下に接触しないように固定する。また、エアコンプロアモータハーネスのコネクタ部端子を点検し、炭化痕もしくは腐食痕がある場合は、ハーネスを補修する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・改善実施済車には、製造者銘板近傍にNo.4336のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
クボタ	「M7131」	M7131	50001~50015 平成27年9月23日~平成28年2月10日	15		
	「M7151」	M7151	50001~50039 平成27年7月28日~平成28年2月11日	39		
	「M7171」	M7171	50002~50046 平成27年7月31日~平成28年2月12日	45		
	YDR-M7001	M7-131		M7001-10001~M7001-10030 平成28年9月12日~平成28年11月28日	15	
		M7-151		M7001-20001~M7001-20086 M7001-50001~M7001-50029 平成28年8月25日~平成29年2月28日	40	
		M7-171		M7001-30001~M7001-30018 M7001-60002~M7001-60047 平成28年8月29日~平成29年2月15日	24	
	不明	M7-171		M7001-60001 平成28年8月24日	1	
(計5型式)	(計7車種)		(製作期間の全体の範囲) 平成27年7月28日~平成29年2月28日	(計179台)		