

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 30年10月5日

リコール届出番号	外-2702	リコール開始日	平成30年10月5日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップ ノアック	製作国：イタリア共和国 製作者名：アウトモビリ ランボルギーニ社 問い合わせ先： ランボルギーニ カスタマーセンター (フリーダイヤル) 0120-988-889 (アドレス) http://www.lamborghini.com	
不具合の部位 (部品名)	原動機 (エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料噴射を制御するエンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、減速後の低回転時において燃料噴射量が不足し、エンジン回転数が低下することがある。そのため、低速走行時にエンジンストールが発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに変更する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	イタリア本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2702 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランボルギーニ	ABA-47L539	「アヴェンタドール LP700-4」 「アヴェンタドール LP720-4」 「アヴェンタドール LP750-4」 「アヴェンタドール LP740-4」 「アヴェンタドール LP770-4」	ZHWEC1473CLA00157～ZHWE4ZD5JLA06935 平成23年8月29日 ～ 平成30年4月26日	735 台	
	(計1型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成23年8月29日 ～ 平成30年4月26日	計 735 台	