

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111（内線）42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 30 年 10 月 10 日

リコール届出番号	外 - 2733	リコール開始日：平成 30 年 10 月 11 日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オート Mobil・プジョー) (問い合わせ先：0120-840-240 プジョーコール)	
不具合部位（部品名）	燃料装置（ロールオーバーバルブ）	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フューエルタンク内に取り付けられている車両横転時に燃料の逆流を防止するロールオーバーバルブにおいて、製造工程での溶接温度が不適切なため、樹脂製の当該バルブに穴が空いているものがある。そのため、事故等で車両が横転した際に燃料が漏れ出すおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、フューエルタンク内のロールオーバーバルブを点検し、不具合が確認されたものはフューエルタンクを良品と交換する。	
不具合件数	0 件	事故の有無 0 件
発見の動機	本国からの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者：電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両：対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2733のステッカーを貼付する。 	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-A94HM01	「2008」	VF3CUHMZ6FY065999～VF3CUHMZ6FY101669 平成27年6月16日～平成27年8月24日	151台	
	ABA-A9C5F03	「208」	VF3CA5FU8FW010283～VF3CA5FU8FW010284 平成27年7月1日	2台	
	ABA-A9HM01		VF3CCHMZ6FW010408～VF3CCHMZ6FW010413 平成27年7月1日～平成27年7月15日	2台	
	ABA-A9X5G04		VF3CA5GRMFW010958～VF3CA5GRMFW011360 平成27年7月15日～平成27年8月24日	7台	
合計	計4型式	計2車種	輸入期間の全体の範囲 平成27年6月16日～平成27年8月24日	162台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。