

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 30 年 10 月 19 日

リコール届出番号	外-2742	リコール開始日	平成 30 年 10 月 19 日
届出者の氏名又は名称	ニコル・レーシング・ジャパン合同会社 代表社員 クラウス・ハインリッヒ・レーレック (製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: アルピナ・ブルカルト・ボーフェンジーベン社) 問い合わせ先: 044-541-3011		
不具合の部位(部品名)	電源供給システム (バッテリー プラス ケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両の電装部品へ電力を供給するパワーディストリビューションボックスとバッテリーを接続するバッテリープラスケーブルにおいて、接続部分のコネクターのメッキ及び構造が不適切なため、車両振動によって発生する腐食により接触抵抗が増大するものがある。そのため、当該ボックスから電装部品へ十分な電力を供給できず、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該コネクタを対策品に交換する。また、車両振動の影響を低減するためケーブルを固定する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	他社からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象車両が少数であり、使用者を把握しており連絡が確実に行えるため、日整連の機関紙には掲載しない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2742 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BMW アルピナ	ADC-3N1A	D3 ビターボ	WAPD320009NN10142～WAPD32000ANN10341 平成 21 年 8 月 19 日 ～ 平成 22 年 9 月 2 日	49	
		D3 ビターボ ツーリング	WAPD320009PN10132～WAPD32000APN10256 平成 21 年 10 月 8 日 ～ 平成 22 年 9 月 22 日	21	
	計 1 型式	計 2 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 21 年 8 月 19 日 ～ 平成 22 年 9 月 22 日	計 70 台	

(備考) 本件は、平成 25 年 3 月 22 日付け届出番号「外-1916」で届出したものであるが、対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、対象範囲を拡大し届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。