

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年10月25日

リコール届出番号	4353	リコール開始日	平成30年10月26日		
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生		問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（リーフ用ストッパ）				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラクタのリーフ・エア併用式サスペンションにおいて、リーフ用ストッパの材質が不適切なため、段差乗り越え時等でリーフとストッパが接触した際にストッパで十分荷重を吸収できず、ストッパ固定用シャフトに過大な荷重が加わることがある。そのため、使用過程で当該シャフトが疲労折損し、ストッパおよびシャフトが脱落することで、他の交通の妨げとなるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、リーフ用ストッパを対策品に交換する。また、シャフト、ナット、ワッシャを新品に交換する。				
不具合件数	35件	事故の有無	なし		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4353のステッカーを貼付する。</li> </ul>				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	LDG-SS1EKAG LKG-SS1EKAG QDG-SS1EKAG QKG-SS1EKAG	「日野 プロフィア」	SS1EKA-10019～SS1EKA-10886 平成23年1月28日～平成26年3月26日	218	
	QPG-SS1EKDG		SS1EKD-10016～SS1EKD-11312 平成26年3月28日～平成30年1月19日	197	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年1月28日～平成30年1月19日	(計415台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。