

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年11月15日

リコール届出番号	4373	リコール開始日	平成30年11月16日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役社長 鈴木 俊宏 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置(パワーステアリングコントローラ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パワーステアリングコントローラの不具合を検出するプログラムが不適切なため、エンジン始動時またはアイドルストップ後の再始動時にバッテリー電圧が低下していると、不具合として誤って検出することがある。そのため、警告灯が点灯するとともにステアリングのアシスト機能が停止し、操舵力が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動パワーステアリングコントローラの制御プログラムを対策プログラムに書換える、または、電動パワーステアリングコントローラを対策品と交換する。		
不具合件数	31件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4373のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MH34S	「ワゴンR」	MH34S-100077～MH34S-428051 平成24年8月21日～平成27年8月3日	282,460	
			MH34S-700022～MH34S-768421 平成24年8月29日～平成26年7月31日	62,062	
			MH34S-900047～MH34S-962949 平成24年8月29日～平成27年8月3日	49,922	
	DAA-MH44S		MH44S-100034～MH44S-139817 平成26年7月31日～平成27年8月3日	39,246	
	MH44S-450014～MH44S-481501 平成26年7月31日～平成27年8月3日		30,223		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-MJ34S	「フレア」	MJ34S-100009～MJ34S-110825 平成24年10月1日～平成25年7月1日	10,409	
			MJ34S-215002～MJ34S-227120 平成25年7月1日～平成26年8月1日	11,306	
			MJ34S-365001～MJ34S-370519 平成26年8月1日～平成27年7月30日	5,099	
			MJ34S-700002～MJ34S-748803 平成24年10月1日～平成26年7月31日	7,819	
			MJ34S-900008～MJ34S-955542 平成24年10月1日～平成27年6月30日	3,454	
	DAA-MJ44S		MJ44S-100003～MJ44S-103166 平成26年7月31日～平成27年6月30日	3,164	
	MJ44S-450001～MJ44S-451954 平成26年7月31日～平成27年7月31日		1,954		
(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年8月21日～平成27年8月3日	(計507,118台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。