

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年11月29日

リコール届出番号	4388	リコール開始日	平成30年11月30日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキレバーブラケット）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキレバーブラケットのストップスイッチ位置決め溝の寸法が不適切なため、ストップスイッチが雨水等の被水による膨潤と収縮を繰り返して変形すると、当該ブラケットの位置決め溝端部まで押し込まれるものがある。そのため、ブレーキレバーを放した状態でも、制動灯が点灯したままになるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ブレーキレバーブラケットを対策品に交換する。			
不具合件数	45件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車台番号付近にNo.4388のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	JBH-AF79	「タクト」	AF79-1100001～AF79-1161700 平成28年1月20日～平成29年8月30日	61,697	
	2BH-AF79		AF79-1200015～AF79-1221721 平成29年9月21日～平成30年4月27日	21,707	
	JBH-AF77	「シヨル」	AF77-1000018～AF77-1026310 平成27年9月18日～平成29年8月31日	26,291	
	2BH-AF77		AF77-1100014～AF77-1104920 平成29年10月25日～平成30年4月17日	4,907	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年9月18日～平成30年4月27日	(計114,602台)	