

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年12月13日

リコール届出番号	外-2759	リコール開始日	平成30年12月14日
届出者の氏名又は名称	UDトラック株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	① 制動灯（LED式テールランプクラスタ） ② 排気管（フレキシブルパイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	① 大型トラックの制動灯において、テールランプクラスタ内のLEDとプリント基板の選定が不適切なため、制動灯と方向指示器または非常点滅表示灯が同時に点灯した後に、制動灯だけ消灯させると急激な電圧変化が起こることがある。そのため、制動灯が一時的に点滅するおそれがある。 ② 大型トラック及びトラックにおいて、排気管における排気管蛇腹部の材質が不適切なため、排気ガス中の成分により蛇腹の繋ぎ目部分が腐食するものがある。そのため、エンジン振動などで当該部位に亀裂が生じ、最悪の場合、排気ガスが漏れ、漏れた排気ガスにより周囲の配線類に損傷を与えるおそれがある。		
改善措置の内容	① 全車両、左右のLED式テールランプクラスタを対策品に交換する。 ② 全車両、排気管蛇腹部を対策品に交換する。なお、蛇腹部周辺を点検し、周辺部品に損傷がある場合は、新品に交換する。		
不具合件数	①1件、②12件	事故の有無	①②無し
発見の動機	①②市場からの情報		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 外-2759のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	QKG-H2TDA1	FH	YV2RM00A2EA764220 ～ YV2RM00A7JA827015 平成26年7月10日 ～ 平成30年5月30日	347	①&② 270台 ①のみ 5台 ②のみ 72台
	QKG-H2TEA1		YV2RM00A6EA765516 ～ YV2RM00A7JA826768 平成26年7月10日 ～ 平成30年5月30日	457	①&② 330台 ①のみ 7台 ②のみ 120台
	-H2TDA1-		YV2RM20A4GA783642 ～ YV2RM00A9JA822608 平成27年12月16日 ～ 平成30年3月20日	4	①&② 2台 ②のみ 2台
	-H2TEA1-		YV2RM00A5FA773494 ～ YV2RM20A8JA825012 平成27年2月3日 ～ 平成30年4月20日	22	①&② 15台 ②のみ 7台
	不明		YV2RM20D8EA765197 ～ YV2RM20D8JA827286 平成26年7月10日 ～ 平成30年5月30日	567	①&② 335台 ①のみ 9台 ②のみ 223台
(計 5 型式)	(1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年7月10日 ～ 平成30年5月30日	(計 1,397台)	①&② 952台 ①のみ 21台 ②のみ 424台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。