

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL. 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成31年1月10日

リコール届出番号	4405	リコール開始日	平成31年1月10日
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 北岡 裕章 [ 問合せ先 : 品質保証部 ] [ TEL. 06-6376-6347 ]		
不具合品の部位(部品名)	動力伝達装置(リバーサーレバーブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタのリバーサーレバーのブラケットにおいて、形状が不適切なため、当該ブラケットの強度が不足している。そのため、レバーの繰り返し操作により当該ブラケットが破損し、レバーを支持できず、最悪の場合、レバーを操作しても前後進の変速ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブラケットを対策品に交換する。		
不具合件数	11件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横にNo. 4405のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	-	「YT219」	S0022-100001 平成29年9月19日	1	
		「YT221」	S0022-200005 平成29年9月22日	1	
	-	「YT222」	S0018-100002~S0018-101123 平成28年4月5日~平成29年9月22日	611	
		「YT225」	S0018-200189~S0018-202897 平成28年4月27日~平成29年9月22日	786	
	-	「YT228」	S0019-100001~S0019-100766 平成28年3月24日~平成29年9月15日	156	
		「YT232」	S0019-300002~S0019-300609 平成28年3月23日~平成29年9月21日	81	
	(計3型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年3月23日~平成29年9月22日	(計1,636台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。