

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年1月16日

リコール届出番号	4414	リコール開始日	平成31年1月17日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、予防的措置としてエアバッグインフレーターまたはエアバッグアセンブリを代替品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4414のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBE-NCP51V	「プロボックス」 「サキート」	NCP51-0319598～NCP51-0335289 平成26年1月6日～平成26年9月1日	14,001	
	DBE-NCP55V		NCP55-0117710～NCP55-0126225 平成26年1月6日～平成26年9月1日	7,564	
	DBE-NCP50V	「プロボックス」	NCP50-0146603～NCP50-0154193 平成26年1月6日～平成26年8月29日	6,643	
	QFE-NCP52V		NCP52-0002306～NCP52-0002324 平成26年1月7日～平成26年7月28日	19	
	DBA-NZE151N	「カローラミオン」	NZE151-4011964～NZE151-4015511 平成26年1月6日～平成27年12月25日	3,505	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-ZRE152N	「カローラ ルミオン」	ZRE152-4004223～ZRE152-4005429 平成26年 1月 6日～平成27年12月25日	1,199	
	DBA-ZRE154N		ZRE154-4001994～ZRE154-4002855 平成26年 1月 6日～平成27年12月22日	855	
レクサス	DBA-GSE20	「IS250C」	GSE20-2530236～GSE20-2531878 平成26年 1月 6日～平成26年 8月 7日	136	
	DBA-GSE21	「IS350C」	GSE21-2510404～GSE21-2511043 平成26年 1月 6日～平成26年 8月 5日	39	
	DBA-USE20	「IS F」	USE20-5011442～USE20-5011566 平成26年 1月 6日～平成26年 7月23日	61	
	(計 10 型式)	(計 6 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年 1月 6日～平成27年12月25日	(計 34,022 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。