

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL. 03-5253-8111 内線42354

アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成31年2月1日

リコール届出番号	4420	リコール開始日	平成31年2月1日		
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 北岡 裕章 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>問合せ先 : 品質保証部</td> </tr> <tr> <td>TEL. 06-6376-6347</td> </tr> </table>			問合せ先 : 品質保証部	TEL. 06-6376-6347
問合せ先 : 品質保証部					
TEL. 06-6376-6347					
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (燃料ホース)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	刈取脱穀作業車の燃料ホースにおいて、ホースバンドの締付トルクが不適切なため、締付時にキズがついているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、振動等で燃料ホースに亀裂が入り、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、燃料ホースを新品に交換し、ホースバンドとカバーを対策品に交換する。				
不具合件数	6件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者: ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、機体右側面下部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 4420のステッカーを貼付する。 				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
ヤンマー	EDR-C114	「AG6100」	C114-300001 ~ C114-300369 平成24年4月9日~平成25年10月31日	369			
		「AG6114」	C114-100001 ~ C114-100404 平成23年9月9日~平成25年10月31日	404			
		「AG7114」	C114-200001 ~ C114-200128 平成23年9月7日~平成25年10月30日	128			
	-	-	「AG6100R」	C114C-310001 ~ C114C-310901 平成26年3月19日~平成29年5月29日	901		
			「AG6114R」	C114C-110001 ~ C114C-110524 平成26年3月17日~平成29年3月30日	524		
			「AG7114R」	C114C-210001 ~ C114C-210060 平成26年3月19日~平成29年3月8日	60		
	-	-	「YH6101」	YMJL0006CHF320001 ~ YMJL0006CHF320110 平成29年8月29日~平成30年1月31日	110		
			-	「YH6115」	YMJL0005KHF120001 ~ YMJL0005KHF120087 平成29年8月25日~平成30年1月31日	87	
				「YH7115」	YMJL0005THF220001 ~ YMJL0005THF220009 平成29年8月29日~平成30年1月15日	9	
	-	-	「YH460」	C70C-100001 ~ C70C-100418 平成27年2月17日~平成30年1月16日	418		
			「YH470」	C70C-200001 ~ C70C-200422 平成27年2月12日~平成30年1月22日	422		
			「YH570」	C70C-300001 ~ C70C-300589 平成27年2月16日~平成30年1月17日	589		
	-	-	「YH590」	C90-400001 ~ C90-400494 平成27年2月13日~平成29年8月18日	494		
(計6型式)	(計13車種)	(製作期間の全体の範囲)	平成23年9月7日~平成30年1月31日	(計4,515台)			

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。