連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線42354

アトレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成31年2月14日

リコール届出番号	4 4 4 3	リコール開始日	平成31年2月15日		
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 西川 廣人	問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232			
不具合の部位(部品名)	電気装置 (燃料計)				
基準不適合状態にある と認める構造、装置又 は性能の状況及びその 原因	コンビネーションメータにおいて、燃料計回路が不適切なため、回路内の抵抗素子の発熱や計器内の照明などの熱により、メータ内の基板が熱膨張を繰り返し、回路が断線することがある。そのため、燃料計の指示値が高くなり、燃料が無くなったことに気づかず、最悪の場合、走行中にエンストして再始動できなくなるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、燃料計回路に補助回路を追加またはメーター式を交換する。				
不具合件数	5 7件	事故の有無無	無し		
発見の動機	市場からの情報および国土交通省からの指摘による。				
自動車使用者及び自動 車分解整備事業者に周 知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4443 のステッカーを貼付する。				

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車 の台数	備	考
ニッサン	CBA-E51	「エルグランド」	E51-100011~E51-231729 平成16年7月30日~平成19年10月9日	23, 687		
	CBA-NE51		NE51-100007~NE51-230743 平成16年7月30日~平成19年10月6日	15, 792		
	CBA-ME51		ME51-000004~ME51-131551 平成16年11月18日~平成19年10月9日	27, 282		
	CBA-MNE51		MNE51-000005~MNE51-130436 平成16年11月26日~平成19年10月3日	10, 743		
	PA-AHW41	「シビリアン」	AHW41-030002~AHW41-036125 平成16年10月29日~平成19年8月25日	1, 515		
	PA-AVW41		AVW41-030004~AVW41-035533 平成16年11月3日~平成19年8月28日	720		
	PA-AJW41		AJW41-030004~AJW41-035221 平成16年10月29日~平成19年8月10日	362		
	PA-ACW41		ACW41-030003~ACW41-035020 平成16年10月29日~平成19年6月9日	40		
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年7月30日~平成19年10月9日	(計 80,141 台)		