

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス : http://www.mlit.go.jp/
-----	---

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成30年9月21日

改善対策届出番号	553	改善対策開始日	平成30年9月21日		
届出者の氏名又は名称	株式会社 豊田自動織機 取締役社長 大西 朗		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 問い合わせ先：トヨタL&Fカンパニー 品質保証部 TEL : 0566-53-7200 </div>		
不具合の部位（部品名）	充電ケーブル接続プラグ				
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動式フォークリフトの充電ケーブルにおいて、接続プラグの形状が不適切なため、車両の充電パネルから充電ケーブルの接続プラグを抜く際に、グリップハンドルを持って大きく揺ると、接続プラグ外郭が変形し、接続プラグ内で電線に無理な力が加わることがある。そのため、電線が端子部で断線、または端子締結ボルトが緩み、充電不能に至るおそれがある。また、断線した電線がショートすると、接続プラグが溶損するおそれがある。				
改善対策の内容	全車両、充電ケーブルの接続プラグを対策品に交換する。				
不具合件数	7件	事故の有無	なし		
発見の動機	市場からの情報による				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：使用者を全て把握しているので、直接訪問し連絡する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、その旨を定期点検整備記録簿に記載する。 				
車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
トヨタ	ZAF-8FBL18	「トヨタジェネオ-B」	8FBL18-10014 ~ 8FBL18-11837 平成29年 1月10日 ~ 平成30年 4月20日	703台	-
	ZAF-8FBL25		8FBL25-10013 ~ 8FBL25-10756 平成29年 1月11日 ~ 平成30年 4月18日	128台	-
	ZAF-8FB18		8FB18-10390 ~ 8FB18-15505 平成29年 2月 9日 ~ 平成30年 4月13日	67台	-
	ZAF-8FB25		8FB25-10068 ~ 8FB25-15113 平成29年 1月16日 ~ 平成30年 4月10日	65台	-
	ZAF-408FB25		408FB25-10046 ~ 408FB25-10150 平成29年 4月18日 ~ 平成30年 2月14日	4台	-
	ZAF-8FB J 35		8FB J 35-10068 ~ 8FB J 35-10999 平成29年 2月 6日 ~ 平成30年 3月16日	34台	-
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年 1月10日 ~ 平成30年 4月20日	(計1,001台)	