

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年2月27日

リコール届出番号	4450	リコール開始日	平成31年2月28日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	走行装置（タイヤ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ランフラットタイヤにおいて、タイヤとホイールの組付工程が不適切なため、タイヤのサイドウォール内面補強層に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、異音や振動が発生し、最悪の場合、トレッドの一部が剥がれ、走行安定性を損なうおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ランフラットタイヤを新品と交換する。		
不具合件数	24件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No.4450 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
レクサス	DBA-VXFA50	「LS500」	VXFA50-6000001～VXFA50-6003742 平成29年10月11日～平成30年7月20日	3,728	ランフラットタイヤ装着車
	DBA-VXFA55		VXFA55-6000001～VXFA55-6000795 平成29年10月11日～平成30年7月20日	790	
	DAA-GVF50	「LS500h」	GVF50-6000000～GVF50-6004438 平成29年8月23日～平成30年7月20日	4,422	
	DAA-GVF55		GVF55-6000000～GVF55-6004363 平成29年8月23日～平成30年7月20日	4,345	
	DBA-ASE30	「IS300」	ASE30-0004809～ASE30-0005641 平成29年9月21日～平成30年7月11日	21	
	DBA-GSE31	「IS350」	GSE31-5032427～GSE31-5032665 平成29年12月15日～平成30年1月29日	3	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
レクサス	DAA-AVE30	「IS300h」	AVE30-5066825～AVE30-5073585 平成29年9月11日～平成30年7月13日	77	ランフラット タイヤ 装着 車
	DAA-AVE35		AVE35-0001995～AVE35-0002230 平成29年9月15日～平成30年4月24日	5	
	(計8型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年8月23日～平成30年7月20日	(計13,391台)	