

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線42354  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年2月28日

リコール届出番号	外2790	リコール開始日	平成31年2月28日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社  代表取締役社長 ティル シェア	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社  問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) <a href="http://www.volkswagen.co.jp/">http://www.volkswagen.co.jp/</a>	
不具合の部位（部品名）	電気装置（室内照明）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パノラマスライディングルーフの室内照明において、電気回路のヒューズの設計が不適切なため、スライディングルーフの水抜き用ドレン部が外的要因で詰まった場合、室内照明のモジュール回路に水が浸入し、電気回路が短絡することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、配線が溶損して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、室内照明のモジュール回路に対策品のヒューズ付きアダプターケーブルを取り付ける。また、モジュール回路が損傷しているものは新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。</li> <li>自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2790のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-1TCZD	ゴルフターワン1.4/110kW	WVGZZZ1TZGW503185～WVGZZZ1TZJW120537 平成27年10月18日～平成30年9月13日	491	
	LDA-1TDFG	ゴルフターワンTDI/110kW	WVGZZZ1TZJW102142～WVGZZZ1TZJW102919 平成30年7月5日～平成30年7月17日	6	
	ABA-5NCZE	ティグアン1.4/110kW	WVGZZZ5NZHW343014～WVGZZZ5NZJW972942 平成28年11月15日～平成30年9月13日	369	
	LDA-5NDFGF	ティグアンTDI/110kW	WVGZZZ5NZJW428088～WVGZZZ5NZJW948212 平成30年6月13日～平成30年7月5日	8	
(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年10月18日～平成30年9月13日	(計874台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。