

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年4月11日

リコール届出番号	4469	リコール開始日	平成31年4月11日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	その他(コンビメータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンビネーションメータにおいて、回路構成が不適切なため、車室内が長い間湿気にさらされると、メータ基板で結露が発生し、電源回路部がショートすることがある。そのため、メータ基板から発煙し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コンビネーションメータ基板の電源回路部を清掃し、防湿材コーティング処置を行う。		
不具合件数	17件	事故の有無	14件(火災)
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4469のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	GF-BE5	「レガシィ」	BE5-002004 ~ BE5-081857 平成10年11月30日 ~ 平成13年4月12日	17,664	
	GF-BH5		BH5-060011 ~ BH5-146025 平成11年5月7日 ~ 平成13年4月12日	15,517	
	(2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成10年11月30日~平成13年4月12日	(計33,181台)	