

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年4月11日

リコール届出番号	4481	リコール開始日	平成31年4月12日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 西川 廣人	問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（フロントコイルスプリング）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントサスペンションにおいて、コイルスプリングの形状が不適切なため、スプリングシートとの接触状態が不安定なものがあり、車両が大きくバウンドする際にスプリングが動いて、スプリングシート内周面と干渉することがある。そのまま使用を続けると、塗装が剥がれて腐食し、最悪の場合、コイルスプリングが折損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントコイルスプリングを対策品と交換する。		
不具合件数	120件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4481のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-E12	「ノート」	E12-000101～E12-620812 平成24年7月25日～平成31年1月31日	500,523	
	DBA-NE12		NE12-000101～NE12-222911 平成24年7月25日～平成31年2月1日	50,494	
	DAA-HE12		HE12-000043～HE12-249885 平成28年8月25日～平成31年1月29日	185,206	
	DAA-SNE12		SNE12-000036～SNE12-009193 平成30年6月21日～平成31年1月29日	9,149	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年7月25日～平成31年2月1日	(計745,372台)	