

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年4月24日

リコール届出番号	外-2836	リコール開始日	平成31年4月24日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	電気装置(パワートレインコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	コントロールユニット間の通信プロトコル変換を行うパワートレインコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、走行中にシステムが再起動することがある。そのため、コントロールユニット間の通信が途絶え、最悪の場合、走行中にエンジンストールが発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パワートレインコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	5件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2836のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-205040C	「C180」	WDD2050402R382563～WDD2050402R382564 平成30年4月16日～平成30年4月16日	2	右ハンドル
	5AA-205277	「C200 ステーションワゴン」	WDD2052772F681393 平成31年1月26日	1	
	DBA-213068	「E450 4MATIC」	WDD2130681A442240 平成30年10月31日	1	左ハンドル
	DBA-213268	「E450 4MATIC ステーションワゴン」	WDD2132681A444216 平成30年10月31日	1	
	DAA-222058	「S450」	WDD2220581A342160～WDD2220581A418251 平成29年11月9日～平成30年6月18日	97	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DAA-222058	「S450」	WDD2220582A342149～WDD2220582A418616 平成29年11月3日～平成30年7月10日	390	右ハンドル
	DAA-222158		WDD2221581A411538～WDD2221581A416483 平成30年5月23日～平成30年6月12日	5	左ハンドル
			WDD2221582A386915～WDD2221582A417230 平成30年5月23日～平成30年9月12日	17	右ハンドル
	(計6型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年11月3日～平成31年1月26日	(計514台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。