

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年5月16日

リコール届出番号	4501	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	排出ガス発散防止装置（NOxセンサ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型観光バスの排出ガス発散防止装置において、NOxセンサ用配線の接続指示が不適切なため、触媒前後の配線が逆接続されている。そのため、排出ガス発散防止装置が正しく作動せず、排出ガスが保安基準を満足しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、NOxセンサ用配線を修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.4501のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2DG-RU2AHDJ 2KG-RU2AHDJ	「いすゞガーラ」	RU2AHD-60011～RU2AHD-60159 平成29年7月18日～平成31年4月4日	147	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年7月18日～平成31年4月4日	(計147台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。