

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 令和元年 5 月 21 日

リコール届出番号	外-2852	リコール開始日	令和元年 5 月 21 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショナル・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	車幅灯 (ヘッドライト コントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ヘッドライトにおいて、ヘッドライトコントロールユニットのプログラムが不適切なため、ヘッドライトを点灯させると車幅灯が消灯する。そのため、保安基準第34条(車幅灯の基準)に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、ヘッドライトコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	2 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2852 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-YS20	「MINI JCW クロスオーバー A4」	WMWYV920803B90506 ~ WMWYV920203B90999 平成 29 年 2 月 15 日 ~ 平成 29 年 7 月 18 日	171	
			WMWYV920103E41852 ~ WMWYV920503E42504 平成 29 年 7 月 18 日 ~ 平成 30 年 1 月 18 日	135	
	1 型式	1 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 29 年 2 月 15 日 ~ 平成 30 年 1 月 18 日	(計 306 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。