


## 改善箇所説明図



コンビネーションメーター

 は、プログラムを書き換える部品を示す

### 不具合の内容

コンビネーションメーターの制御プログラムが不適切なため、ブレーキシステムに異常が発生した場合、警告灯が作動せず、不具合を認知できないおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、コンビネーションメーターの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：キャンペーンステッカーに「90L7、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

