

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年5月30日

リコール届出番号	外-2857	リコール開始日	令和元年5月31日	
届出者の氏名又は名称	Thai Honda Manufacturing Co., Ltd. 社長 正木 雄治 (製作国：タイ王国 製作者名：Thai Honda Manufacturing Co., Ltd.) 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819			
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（メインシャフト）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メインシャフトの5速ギヤ固定用のスナップリング組付け溝部の切削加工及びスナップリング組付け治具が不適切なため、スナップリングの掛かり代が小さいものがある。そのため、変速時に5速ギヤがずれて異音が発生し、最悪の場合、後輪がロックするおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、メインシャフトアッセンブリを良品と交換する。			
不具合件数	7件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号付近に外No.2857のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	2BK-MC49	「レブル 250」	MC49-1006340～MC49-1009060 平成30年6月1日～平成30年10月24日	2,619	
			MC49-1100001～MC49-1100040 平成30年11月8日	34	
	2BK-MD44	「CRF250L」 「CRF250M」 「CRF250 RALLY」	MD44-1004057～MD44-1004500 平成30年6月12日～平成30年11月5日	434	
			MD44-1100493～MD44-1100813 平成30年6月12日～平成30年11月5日	265	
2BK-MC52	「CB250R」	MC52-1002057～MC52-1002630 平成30年6月12日～平成30年11月27日	557		
(計3型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲)	平成30年6月1日～平成30年11月27日	(計3,909台)	