

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和元年 6月 17日

リコール届出番号	外-2869	リコール開始日	令和元年 6月 17日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショントラック・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	エンジン (ブローバイヒーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンのブローバイガス還元装置において、ブローバイガスヒーターの成形加工が不適切なため、外装樹脂にクラックが発生するものがある。そのため、クラックに水分が浸入すると、クラックが拡大し樹脂内部にある電熱線ヒーターの回路が短絡して警告灯が点灯し、そのまま使用を続けると、ヒーターが異常発熱して外装が溶け、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ブローバイガスヒーターを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	火災 0件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2869のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-UF30	「BMW 130i」	WBAUF92070PS88007 ~ WBAUF92050PS88538 平成 17年 8月 12日 ~ 平成 17年 10月 25日	74	
	ABA-VB23	「BMW 323i」	WBAVB52080KW66003 ~ WBAVB52070KW66266 平成 17年 8月 30日 ~ 平成 17年 10月 24日	240	
			WBAVB51080KV45019 ~ WBAVB51070KV45092 平成 17年 9月 7日 ~ 平成 17年 10月 24日	54	
			WBAVB55060ND15006 ~ WBAVB55060ND15331 平成 17年 9月 12日 ~ 平成 17年 10月 26日	311	
			WBAVB56050ND25007 ~ WBAVB56060ND26389 平成 17年 9月 28日 ~ 平成 17年 10月 26日	1,100	
	ABA-VB25	「BMW 325i」	WBAVB11090KT58655 ~ WBAVB110X0KT61130 平成 17年 2月 4日 ~ 平成 17年 5月 27日	203	
			WBAVB120X0KU95134 ~ WBAVB12070KU97004 平成 17年 2月 28日 ~ 平成 17年 9月 20日	730	
			WBAVB15070NA43011 ~ WBAVB15030NA43295 平成 17年 4月 15日 ~ 平成 17年 10月 25日	193	
			WBAVB16000NB24026 ~ WBAVB16000NB26990 平成 17年 4月 15日 ~ 平成 17年 10月 25日	912	

ABA-VB30	「BMW 330i」	WBAVB32070AW49008 ～ WBAVB32080AW50300 平成 16 年 11 月 26 日 ～ 平成 17 年 9 月 20 日	538	
		WBAVB31070KN91333 ～ WBAVB31060KN92229 平成 17 年 2 月 11 日 ～ 平成 17 年 5 月 25 日	164	
		WBAVB350X0NC38046 ～ WBAVB350X0NC38306 平成 17 年 4 月 15 日 ～ 平成 17 年 10 月 25 日	175	
		WBAVB36070NC45390 ～ WBAVB36050NC47204 平成 17 年 4 月 15 日 ～ 平成 17 年 10 月 26 日	417	
ABA-VD30	「BMW 330Xi」	WBAVD31050AC92099 ～ WBAVD31080AC92260 平成 17 年 9 月 27 日 ～ 平成 17 年 10 月 21 日	60	
ABA-VS25	「BMW 325i ツーリング [※] 」	WBAVS12060KV95022 ～ WBAVS12080KV95796 平成 17 年 8 月 31 日 ～ 平成 17 年 10 月 26 日	394	
ABA-NE25	「BMW 525i」	WBANE52070CK64006 ～ WBANE52020CK67721 平成 17 年 2 月 25 日 ～ 平成 17 年 10 月 26 日	1,717	
		WBANE51030B975046 ～ WBANE51010B978172 平成 17 年 3 月 3 日 ～ 平成 17 年 10 月 26 日	401	
ABA-NE30	「BMW 530i」	WBANE72070CM16006 ～ WBANE72090CM18257 平成 17 年 2 月 28 日 ～ 平成 17 年 10 月 26 日	876	
		WBANE71050CM00033 ～ WBANE71020CM03505 平成 17 年 3 月 1 日 ～ 平成 17 年 10 月 26 日	256	
ABA-NL25	「BMW 525i ツーリング [※] 」	WBANL52040CF36004 ～ WBANL52070CF36773 平成 17 年 2 月 28 日 ～ 平成 17 年 10 月 26 日	519	
ABA-NL30	「BMW 530i ツーリング [※] 」	WBANL72020CF96004 ～ WBANL72040CF96554 平成 17 年 2 月 28 日 ～ 平成 17 年 10 月 26 日	305	
GH-EH30	「BMW 630i」	WBAEH320X0B720033 ～ WBAEH32030B720410 平成 16 年 10 月 6 日 ～ 平成 17 年 2 月 18 日	80	
ABA-EH30		WBAEH32070B720460 ～ WBAEH32060B721194 平成 17 年 2 月 24 日 ～ 平成 17 年 10 月 26 日	134	
12 型式	11 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 16 年 10 月 6 日 ～ 平成 17 年 10 月 26 日	(計 9,853 台)	

(備考) 本件は、平成 30 年 5 月 10 日付け届出番号「外-2623」で届出したものですが、対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、対象範囲を拡大し届出するものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。