

連絡先：国土交通省 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 電話番号：03-5253-8111 内線：42361
 国土交通省ホームページアドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年6月26日

リコール届出番号	4523	リコール開始日	令和元年6月26日
届出者の氏名又は名称	株式会社 豊田自動織機 取締役社長 大西 朗	問い合わせ先：トヨタL&Fカンパニー 品質保証部 TEL : 0566-53-7200	
不具合の部位（部品名）	燃料タンク		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン式フォークリフトのフレームの構成部品である燃料タンク及び作動油タンクにおいて、溶接方法が不適切なため、溶け込み不足が発生しているものがある。そのため、当該部位への負荷が大きい作業を繰り返し行くと、当該溶接部位に亀裂が発生し、燃料及び作動油漏れに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該溶接部位を点検し、適切な状態で再度溶接する。		
不具合件数	2件	事故の有無	事故なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：使用者を全て把握しているので、直接訪問し連絡する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善措置済車には、フロントプロテクターの前面にNo. 4523のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	YDN-8FD40	「トヨタジェネオ」	8FD40- 10014 ~ 8FD40- 11735 平成26年11月11日 ~ 平成29年 7月20日	247台	-
	YDN-8FD50		8FD50- 10011 ~ 8FD50- 10946 平成26年11月10日 ~ 平成29年 7月13日	164台	
	YDN-8FD80		8FD80- 10014 ~ 8FD80- 10486 平成26年11月26日 ~ 平成29年 7月 5日	92台	
	EBT-8FG40		8FG40- 10012 ~ 8FG40- 10367 平成26年12月 1日 ~ 平成29年 7月19日	43台	
	EBT-8FG50		8FG50- 10014 ~ 8FG50- 10192 平成26年12月 4日 ~ 平成29年 5月 9日	16台	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年11月10日 ~ 平成29年 7月20日	(計562台)	

【注意事項】リコール対象車の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。