

自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年6月26日

リコール届出番号	外-2864	リコール開始日	令和元年6月26日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役 フィリップノアック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	制動装置(マスターシリンダ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置のマスターシリンダにおいて、加工用装置の設定が不適切なため、正規と異なる形状のものがある。そのため、制動圧力が不十分となり、最悪の場合、適切な制動力が得られないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、マスターシリンダを点検し、不適切な形状のものは良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2864のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-FYCWGS	アウディ SQ5	WAUZZZFY0J2221504~WAUZZZFYXJ2239038 平成30年8月31日~平成30年10月18日	23台	
	DBA-FYDAXA	アウディ Q5 2.0Tq エアス	WAUZZZFY0J2238657~WAUZZZFYXJ2241243 平成30年8月31日~平成30年12月7日	24台	
	DBA-FYDAXS	アウディ Q5 2.0Tq	WAUZZZFY0J2221910~WAUZZZFYXJ2240772 平成30年8月31日~平成30年10月18日	203台	
(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲)	平成30年8月31日~平成30年12月7日	250台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。