

自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年6月26日

リコール届出番号	外-2871	リコール開始日	令和元年6月26日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役 フィリップノアック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料パイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機に装着されている燃料パイプの取付けボルトにおいて、取付作業が不適切なため、締め付けトルクが不足しているものがある。そのため、走行振動等により当該ボルトが緩み、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料パイプ取付けボルトを規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2871のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8WCVN	アウディ A4 1.4T	WAUZZZF43HA074107~WAUZZZF45KA061267 平成28年11月12日~令和元年5月10日	1,073	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年11月12日~令和元年5月10日	1,073	

(備考) 本件は、平成30年10月10日にリコール届出(外2732)を行い、対象車について選定漏れがあったため、平成31年3月13日にリコール届出(外2793)を行い、リコール対象車の台数を追加した経緯がありますが、その後の精査により、不具合は出ていないものの整備性の観点からライン対策車にも同様の対策を実施することが望ましいと判断したため、リコール対象車の台数を追加し、新たに届出するものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。