

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年 7 月 11 日

リコール届出番号	4525	リコール開始日	令和元年 7 月 12 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 ハートムット・シック TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	電気装置 (フロントドアガラスヒーター配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスにおいて、オプション設定されているフロントドアガラスヒーターの配線の固定方法が不適切なため、ドア開閉時にアーム部 (上側水平バー) の配線に局所的な曲げが生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ドア開閉に伴って当該配線が繰り返し曲げられることで配線が断線し、発煙が生じるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントドアガラスヒーター配線の固定方法を対策仕様に変更する。また、当該配線を点検し、不具合発生部に断線が認められた場合は当該配線を新品に交換する。		
不具合件数	21 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部シリアルナンバープレート付近に No. 4525 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	BKG-MS96JP	ふそう 「エアロエース」	MS96JP-20016～MS96JP-21674 平成 19 年 9 月 7 日～平成 22 年 8 月 26 日	939	
		ふそう 「エアロクイーン」	MS96JP-20007～MS96JP-21658 平成 19 年 9 月 4 日～平成 22 年 8 月 19 日	256	
	LKG-MS96VP	ふそう 「エアロエース」	MS96VP-20012～MS96VP-20568 平成 22 年 9 月 1 日～平成 24 年 3 月 30 日	300	
		ふそう 「エアロクイーン」	MS96VP-20004～MS96VP-20556 平成 22 年 8 月 30 日～平成 24 年 3 月 21 日	83	
	QRG-MS96VP	ふそう 「エアロエース」	MS96VP-20498～MS96VP-70636 平成 24 年 2 月 20 日～平成 27 年 7 月 22 日	1,489	
		ふそう 「エアロクイーン」	MS96VP-20586～MS96VP-70621 平成 24 年 4 月 3 日～平成 27 年 7 月 21 日	208	
	QTG-MS96VP	ふそう 「エアロエース」	MS96VP-70364～MS96VP-73359 平成 27 年 4 月 7 日～平成 29 年 8 月 22 日	1,518	
		ふそう 「エアロクイーン」	MS96VP-70334～MS96VP-73365 平成 27 年 3 月 24 日～平成 29 年 8 月 8 日	460	
	2TG-MS06GP	ふそう 「エアロエース」	MS06GP-71001～MS06GP-75285 平成 29 年 6 月 9 日～平成 31 年 2 月 20 日	881	
		ふそう 「エアロクイーン」	MS06GP-71021～MS06GP-75235 平成 29 年 7 月 12 日～平成 31 年 2 月 1 日	167	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LDG-MM96FH	ふそう 「エアロエース」	MM96FH-22007～MM96FH-22034 平成 23 年 10 月 14 日～平成 24 年 3 月 6 日	4	
	PDG-MM96FH		MM96FH-20003～MM96FH-20260 平成 20 年 2 月 12 日～平成 23 年 8 月 10 日	198	
	QDG-MM96FH		MM96FH-24102～MM96FH-24532 平成 24 年 7 月 12 日～平成 26 年 7 月 22 日	21	
	QDG-MM97FH		MM97FH-80015～MM97FH-82263 平成 26 年 8 月 27 日～平成 29 年 7 月 21 日	58	
	SDG-MM96FH		MM96FH-22004～MM96FH-22036 平成 23 年 10 月 4 日～平成 24 年 3 月 23 日	28	
	TDG-MM96FH		MM96FH-22037～MM96FH-24534 平成 24 年 4 月 10 日～平成 26 年 8 月 7 日	113	
	TDG-MM97FH		MM97FH-80011～MM97FH-82281 平成 26 年 8 月 9 日～平成 29 年 8 月 22 日	312	
ニッサン ディーゼル	PDG-AM96FH	「スペースアロー A」	AM96FH-20001～AM96FH-21003 平成 20 年 6 月 19 日～平成 23 年 4 月 1 日	11	
	BKG-AS96JP		AS96JP-20001～AS96JP-20066 平成 19 年 9 月 19 日～平成 22 年 8 月 5 日	53	
			「スペーススイング A」	AS96JP-20011～AS96JP-20068 平成 20 年 3 月 14 日～平成 22 年 8 月 3 日	
UDトラック	LKG-AS96VP	「スペースアロー A」	AS96VP-20001～AS96VP-20016 平成 22 年 10 月 1 日～平成 23 年 2 月 25 日	11	
		「スペーススイング A」	AS96VP-20005～AS96VP-20017 平成 22 年 11 月 2 日～平成 23 年 3 月 17 日	4	
	(計 15 型式)	(計 4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 9 月 4 日～平成 31 年 2 月 20 日	7, 120 台	

(備考) 本件は、平成 31 年 2 月 26 日付け「届出番号 4455」により、暫定措置のリコール届出を行ったものですが、暫定措置が恒久措置として十分な効力を持っていることが確認出来た為、恒久措置への切り換えを行うものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。