

連絡先:自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和元年7月19日

リコール届出番号	4540	リコール開始日	令和元年7月19日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之 ( 問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686 )		
不適合の部位(部品名)	燃料装置(ブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン式フォークリフトのLPG仕様車において、LPGベーパーライザの取付ブラケットの強度が不足しているため、ローアイドル時に油圧負荷を掛けるような操作を繰り返し行くと、原動機の振動により、当該ブラケットに亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ブラケットが折損し、LPGベーパーライザが固定できなくなり、燃料配管に負荷が掛かり、最悪の場合、燃料配管が折損し、LPGが漏れ、発火するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ブラケットを対策品に交換し、燃料ホースを新品に交換する。また、振れ止めを追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。(構内作業車)		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車:ステッカ(No.4540)をダッシュボード前面右上方に貼り付ける。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
小松	SM220	—	M220-655525～M220-668098 平成18年3月23日～平成20年7月29日	10	
小松	M224	—	M224-650012～M224-668169 平成17年2月4日～平成20年8月9日	207	
小松	M225	—	M225-700012～M225-742868 平成17年2月28日～平成20年7月8日	11	
小松	SM225	—	M225-700028～M225-743514 平成17年1月28日～平成20年7月25日	103	
小松	M226	—	M226-702166～M226-741197 平成17年3月30日～平成20年6月5日	18	
小松	SM226	—	M226-714347～M226-743832 平成18年5月12日～平成20年7月31日	8	
小松	M227	—	M227-706565～M227-740831 平成17年9月5日～平成20年5月28日	5	

小松	M232	—	M232-700031～M232-718799 平成 17 年 2 月 23 日～平成 18 年 9 月 21 日	8	
小松	M233	—	M233-700033～M233-712869 平成 17 年 3 月 25 日～平成 18 年 3 月 21 日	2	
	(計 9 型式)	—	(製作期間の全体の範囲) 平成 17 年 1 月 28 日～平成 20 年 8 月 9 日	(計 372 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。