

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年7月18日

リコール届出番号	外-2890	リコール開始日	令和元年7月19日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光 製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ・トラックコーポレーション 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	原動機（一酸化炭素等発散防止装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	平成28年排出ガス規制対応の大型トラックにおいて、エンジン制御システム（EMS）のプログラムが不適切なため、実走行における幾つかの運転条件下において後処理制御モジュール（ACM）のSCR監視機能がOBD閾値を適正に監視できないことがある。そのため、窒素酸化物（NOx）の排出値が基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該エンジン制御モジュール及び後処理制御モジュールのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	ボルボ・トラック社からの情報		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 外-2890のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	2DG-KA2TDA1	「FH」	YV2RT60A7JA831684 ～ YV2RTY0A4KA843420 平成30年9月10日 ～ 平成31年4月11日	69	
	2DG-KA2TDF1		YV2RT60A8KA835664 ～ YV2RT60A1KA842794 平成30年11月22日 ～ 平成31年4月11日	7	
	2DG-KA2TEA1		YV2RT60A6HA810724 ～ YV2RTY0A4KA845216 平成29年8月2日 ～ 令和元年5月17日	143	
	2DG-KA2TEF1		YV2RT60A7JA831796 ～ YV2RT60A1KA842827 平成30年9月10日 ～ 平成31年4月11日	14	
	2DG-KA4TBA1		YV2RT60D0HA810678 ～ YV2RT60D9KA844609 平成29年8月2日 ～ 令和元年5月7日	97	
	2DG-KA4TBL1		YV2RT60D8JA833311 ～ YV2RT60D0KA844627 平成30年9月10日 ～ 令和元年5月7日	4	
	2DG-KA4TCA1		YV2RT60D5JA828907 ～ YV2RT60D2KA843107 平成30年7月17日 ～ 平成31年4月11日	18	
(計7型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年8月2日 ～ 令和元年5月17日	(計352台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。