

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和元年 09 月 27 日

リコール届出番号	外-2922	リコール開始日	令和元年 09 月 27 日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ： http://www.fcagroup.jp	
不具合の部位(部品名)	電気装置(トランスミッションコントロールモジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トランスミッションコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、自動変速機のギヤ段を切替えるクラッチが適正に作動しないものがある。そのため、走行中に当該モジュールが指示するギヤ段に変速しなくなり、警告灯が点灯して、フェイルセーフモードに入ることによりギヤがニュートラルに切替わるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トランスミッションコントロールモジュールのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2922 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-KL32	「ジープ・チェロキー」	1C4PJMHS0EW213317～1C4PJMHSXEW314915 平成26年04月09日～平成26年08月08日	330 台	
ジープ	ABA-KL32	「チェロキー」	1C4PJMHS0EW239433～1C4PJMHSXEW314901 平成26年07月07日～平成26年10月30日	151 台	
クライスラー	ABA-KL32L	「ジープ・チェロキー」	1C4PJMF0EW213286～1C4PJMF0XEW314884 平成26年04月04日～平成26年09月04日	336 台	
ジープ	ABA-KL32L	「チェロキー」	1C4PJMF0EW256719～1C4PJMF0XEW314822 平成26年08月06日～平成26年10月30日	46 台	
ジープ	不明	「チェロキー」	1C4PJMH57EW239414 平成26年07月05日	1 台	
	(3 型式)	(2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年04月04日～平成26年10月30日	(計 864 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。