

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和元年11月21日

リコール届出番号	外-2956	リコール開始日	令和元年11月22日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	操縦装置(電動パワーステアリング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	電動パワーステアリングにおいて、ステアリングラックのロックナットの製造機器管理が不適切なため、内部亀裂が生じているものがある。そのため、当該ロックナットが破損し、最悪の場合、ステアリングラックの撓動が妨げられることで操舵不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動パワーステアリングの製造番号を確認し、該当部品が取り付けられている場合は良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2956のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-205040C	「C180」	WDD2050402R064726 平成27年4月22日	1	右ハンドル
	DBA-205240C	「C180ステーションワゴン」	WDD2052402F137282～WDD2052402F634706 平成27年1月21日～平成29年10月3日	2	
	RBA-205042	「C200」	WDD2050422R048909～WDD2050422R337866 平成27年2月16日～平成29年10月13日	15	
			WDD2050422F032007～WDD2050422F504922 平成26年6月24日～平成29年1月12日	6	
RBA-205042C		WDD2050422R028928～WDD2050422R272209 平成26年11月25日～平成29年3月13日	9		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	RBA-205042C	「C200」	WDD2050422F087483 平成26年10月22日	1	右ハンドル
	RBA-205242	「C200ステーションワゴン」	WDD2052422F099801～WDD2052422F652125 平成26年11月6日～平成29年11月25日	13	
	RBA-205242C		WDD2052422F111835～WDD2052422F524814 平成26年12月8日～平成29年3月6日	3	
	RBA-205045	「C250」	WDD2050452R050418～WDD2050452R129287 平成27年3月14日～平成27年11月24日	5	
			WDD2050452F087423 平成26年10月22日	1	
	RBA-213042C	「E200」	WDD2130422A015395～WDD2130422A090579 平成28年5月31日～平成28年9月23日	3	
	RBA-213242C	「E200ステーションワゴン」	WDD2132422A145919 平成28年12月12日	1	
	RBA-238442C	「E200カブリオレ」	WDD2384422F045718 平成30年2月24日	1	
	LDA-213004C	「E220d」	WDD2130042A173479 平成29年1月25日	1	
RBA-213045C	「E250」	WDD2130452A182526～WDD2130452A249851 平成29年2月18日～平成29年5月19日	2		
	(計12型式)	(計10車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年6月24日～平成30年2月24日	(計64台)	

【備考】本届出は、令和元年11月21日付届出番号「外-2951」に関連した届出で、不具合部品を取り付けた車両が特定できなかった範囲の車両に対して対策を行うものです。