

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年11月27日

リコール届出番号	外-2961	リコール開始日	令和元年11月27日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役 フィリップノアック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位 (部品名)	乗員保護装置 (エアバッグコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコントロールユニットのプログラムが不適切なため、助手席側エアバッグ展開時に過度の展開力が発生することがある。そのため、衝突時に乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2961 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	AAA-F2DLZF	アウディ A6 55Tq	WAUZZZF20KN051818～WAUZZZF2XKN131031 平成31年1月17日～令和元年8月23日	711台	
	AAA-F2DLZS	アウディ A7SB 55Tq	WAUZZZF20KN003073～WAUZZZF2XKN130896 平成30年7月21日～令和元年8月23日	1,054台	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年7月21日～令和元年8月23日	1,765台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。