

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線：42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 2年 1月 29日

リコール届出番号	外-2976	リコール開始日	令和2年1月30日
届出者の氏名又は名称	エルシーアイ株式会社 代表取締役社長 高橋 一穂 製作国：イギリス 製作者名：ロータスカーズ社 問合せ先：03-5754-0805		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（デリバリパイプ取付用スペーサ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スーパーチャージャ搭載車両において、燃料配管（デリバリパイプ）を取付ける樹脂製スペーサの材質が不適切なため、熱等によりスペーサが変形して取付ボルトが緩み、エンジン振動等により当該ボルトが折損することがある。そのため、インジェクタ取付部がシール不良となり燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スペーサ及び取付ボルトを対策品に、ロケーティングプレートを新品に交換する。		
不 具 合 件 数	0 件	事故の有無	無
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール及び当社WEBサイトにて告知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：使用者をすべて把握している為、周知の為の処置はしない。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドアストライカー部にNo. 2976のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台 数	備 考
ロータス	-1117-	「エリーゼ SPORT/SPRINT 220」	SCCLHCRCXCHC10374 平成24年5月17日 ～ SCCLJCRC5LHC10058 令和元年8月20日	514台	
	-1117-	「エリーゼ CUP 250」	SCCLJCAC3KHR10085 平成30年7月24日 ～ SCCLJCAC1KHR10621 平成30年12月14日	25台	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年5月17日 ～ 令和元年8月20日	(計539台)	