

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年1月29日

リコール届出番号	外-2977	リコール開始日	令和2年1月30日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 製作国：フランス共和国 取締役社長 豊田 章男 製作者名：TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE S. A. S 問い合わせ先：トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（デリバリパイプ取付用スペーサ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スーパーチャージャ搭載車両において、燃料配管（デリバリパイプ）を取付ける樹脂製スペーサの材質が不適切なため、熱等によりスペーサが変形して取付ボルトが緩み、エンジン振動等により当該ボルトが折損することがある。そのため、インジェクタ取付部がシール不良となり燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スペーサおよび取付ボルトを対策品に、インジェクタホルダを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外No.2977のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	-NCP131-	「ウッツ」	NSP131-0002002～NSP131-0002402 平成29年 7月18日～平成30年 1月29日	214	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年 7月18日～平成30年 1月29日	(計214台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。