

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年2月6日

リコール届出番号	4658	リコール開始日	令和2年2月7日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料供給ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	2. 0Lターボガソリンエンジン搭載車の燃料ホースにおいて、材質が不適切なため、熱等により早期に劣化することがある。そのため、そのまま使用を続けると、冷機始動時に高圧燃料ポンプと低圧側燃料ホースとの接続部分から燃料がにじみ出るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該燃料ホースを対策品に交換する。		
不具合件数	58件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4658のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-YV37	「スカイライン」	YV37-400004～YV37-600009 平成26年11月20日～平成29年8月10日	5,659	2.0Lターボガソリンエンジン搭載車
	DBA-ZV37		ZV37-100003～ZV37-103200 平成26年5月26日～平成27年7月21日	3,155	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年5月26日～平成29年8月10日	(計8,814台)	