

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和2年2月26日

リコール届出番号	外-2986		リコール開始日: 令和2年2月26日		
届出者の氏名又は名称	トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社 代表取締役 野田一夫		(製作国: イギリス) (製作者名: トライアンフモーターサイクルズ社) (問い合わせ先: 03-6453-9810)		
不具合部位 (部品名)	変速機 (リンケージクランプ)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	クイックシフターキット装着車両において、リンケージクランプの形状が不適切なため、シフトアップの操作時にセンサーが当該クランプと接触するものがある。そのため、シフトアップが不完全となり、最悪の場合、ギア抜けして加速しない又は失速し、後続車に追突されるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、クイックシフターキット装着の有無及びリンケージクランプの形状を確認し、対象のものはリンケージクランプを対策品に交換する。				
不具合件数	0件	事故の有無	無し		
発見の動機	メーカーからの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">● 使用者:ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。● 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。● 対策実施済車には、ステアリングシステム部に外-2986 のステッカーを貼付する。				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	2BL-N5J1050	「スピード トリプル RS」	SMTTPN275CJ892686 ~ SMTTPN275CL959127 平成30年3月16日～平成31年4月19日	205	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体範囲) 平成30年3月16日～平成31年4月19日	(計205台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。