

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

注： は改善箇所を示す。

リンケージクランプ

センサー



クイックシフターキット装着車両において、リンケージクランプの形状が不適切なため、シフトアップの操作時にセンサーが当該クランプと接触するものがある。そのため、シフトアップが不完全となり、最悪の場合、ギア抜けして加速しない又は失速し、後続車に追突されるおそれがある。

改善の内容

全車両、クイックシフターキット装着の有無及びリンケージクランプの形状を確認し、対象のものはリンケージクランプを対策品に交換する。

識別： 対策後は車台番号の末尾付近に赤色のペイントマークを塗布する。