

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年3月10日

リコール届出番号	外-2997	リコール開始日	準備できしだい
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	電気装置(ドア配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	前席のドア配線において、配線が不適切なため、強い引っ張りが生じることがある。そのため、ドアの開閉を繰り返すと当該配線が断線し、最悪の場合、警告表示が点灯してドアミラーウインカーが点灯しなくなる、又は、SRS警告表示が点灯して側面衝突時に乗員保護装置が適切に作動せず乗員に過度の傷害を与えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、配線の変更を行う。なお、配線に損傷がある場合は、配線を対策品に交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2997のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	ABA-463260	「G550」	WDB4632601X297563～WDB4632601X309334 平成30年8月6日～平成31年3月11日	240	左ハンドル
	ABA-463276	「メルセデスAMG G63」	WDB4632761X298697～WDB4632761X309491 平成30年8月6日～平成31年3月11日	682	
WDB4632762X302243～WDB4632762X309672 平成30年10月30日～平成31年3月13日			139	右ハンドル	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年8月6日～平成31年3月13日	(計1,061台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。