

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和2年5月13日

リコール届出番号	外-3027	リコール開始日	令和2年5月14日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 クリスチャン・ヴィードマン	製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショナルセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437	
不具合の部位(部品名)	原動機 (スロットルケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スロットルケーブルにおいて、防水設計が不適切なため、当該ケーブルに雨水等が浸入することがある。そのため、低温時に浸入した水が凍結し、最悪の場合、アクセルグリップが戻らず、原動機の回転が下がらなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スロットルケースに水抜き用穴を開け、ケーブルの防水処理を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-3027 を貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	2BL-C40AA	「BMW C400GT」	WB40C0600KS800738 ～ WB40C0600LS808159 平成30年11月6日 ～ 令和元年12月20日	414 台	
		「BMW C400X」	WB40C0908KS839265 ～ WB40C0904LS844349 平成30年8月15日 ～ 令和元年9月2日	238 台	
	(1型式)	(2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年8月15日 ～ 令和元年12月20日	(計 652 台)	

【注意事項】 対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。