

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年6月30日

リコール届出番号	外-3051	リコール開始日	令和2年7月1日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役 フィリップノアック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (燃料タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクにおいて、製造公差の設定が不適切なため、燃料タンクと車体に取り付けられているブラケットとの隙間が狭いものがある。そのため、前方への衝突時に燃料タンクが当該ブラケットと接触し、燃料タンクが破損して、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車体のブラケットに保護部品を取り付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3051のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-FVCHHF	アウディ TT 2.0Tq / アウディ TT 45Tq	TRUZZZFVOG1001566～TRUZZZFVXK1008517 平成27年7月22日～令和元年9月17日	2,546	
	ABA-FVCJXF	アウディ TTS	TRUZZZFVOG1002281～TRUZZZFVXK1008131 平成27年7月22日～令和元年8月3日	817	
	ABA-FVDAZF	アウディ TTRS	WUAZZZFVOH1901124～WUAZZZFVXJ1903761 平成29年4月21日～平成30年9月15日	291	
	(計3型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年7月22日～令和元年9月17日	(計3,654台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。