

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 (内線) 42361
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 2 年 7 月 28 日

リコール届出番号	外-3065	リコール開始日：準備出来次第	
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役 アンジェロ シモーネ (製作国： フランス共和国) (製作者名： DS Automobiles) (問い合わせ先： 0120-92-6813 DS コール)		
不具合部位 (部品名)	電気装置 (アースケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トランスミッションのアースケーブルにおいて、ケーブルの長さが不適切なため、車両振動等により引っ張りが発生することがある。そのため、使用過程で当該ケーブルが破断し、エンジンスターターが作動せず、エンジンの始動ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アースケーブルを対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3065のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
DS	3BA-D34HN05	「DS 3 クロスバック」	VR1URHNSSKW032628～VR1URHNSSKW112540 令和元年7月4日～令和元年11月20日	472台	
合計	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 令和元年7月4日～令和元年11月20日	計472台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。