

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和02年08月31日

リコール届出番号	外-3086	リコール開始日	令和02年08月31日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：インド 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ： http://www.fcagroup.jp	
不具合の部位(部品名)	ワイパー(ワイパーアーム取付ナット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ワイパーアーム取付ナットにおいて、締付トルクの機器設定が不適切なため、ワイパーアームがピボットシャフトに十分に固定されていないものがある。そのため、使用過程においてワイパーの位置がずれ、ワイパーが適切に作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ワイパーアーム取付ナットの増し締めを行う。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3086のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	ABA-M624	「コンパス」	MCANJPBB0LFA60709～MCANJRDBXLFA61536 令和02年04月06日	148台	
	(1型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和02年04月06日	(計148台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。