

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL03-5253-8111(内線 42361)  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和2年10月8日

リコール届出番号	外-3107	リコール開始日	令和2年10月8日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格		
	製作国: ドイツ 製作者名: Opel Automobile GmbH 問い合わせ先: GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276		
不具合の部位 (部品名)	その他の装置 (運転席エアバッグ)		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその 原因	運転席側のエアバッグのインフレーター (膨張装置) において、環境温度 および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。 そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇して、イン フレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転席側エアバッグユニットの部品番号を確認し、交換対象 部品の場合は対策品に交換する。		
不 具 合 件 数	国内 0 件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周 知させるための措置	使用者: ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社 HP に掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備 考
オペル	「GH-AH04Z18」	「アストラ」	WOL0AHL4855167300 ~ WOL0AHL4865081322 平成17年5月16日～平成18年4月5日	143	
	「GH-AH04Z18W」		WOL0AHL3555122192 ~ WOL0AHL3565059139 平成17年5月6日～平成17年12月19日	46	
	「GH-AH04Z20」		WOL0AHL3555148954 ~ WOL0AHL3555178386 平成17年5月6日～平成17年10月14日	4	
	「GH-AH04Z20W」		WOL0AHL4865010915 ~ WOL0AHL4855153475 平成17年5月6日～平成17年6月3日	24	
	「TA-Z02Z22」	「ベクトラ」	WOL0ZCF6861035330 ~ WOL0ZCF6861038125 平成17年12月19日	8	
	「GH-Z02Z28L」	「シグナム」	WOL0ZCF6861035330 平成17年8月20日	1	
(計 6 型式)	(計 3 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成17年5月6日～平成18年4月5日	(計 226 台)		